











LEGENDA:

-  Muratura esistente
-  Parete in cartongesso
-  Parete arredo
-  Parete in vetro
-  Porta interna tamburata
-  Porta interna metallica
-  Codice Locale
-  Stato di fatto. Piano terra
-  Codice Locale
-  Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano terra

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo

S.P.T.XX Codice Locale
Stato di fatto. Piano primo



C.C.I.A.A. MILANO
MONZABRIANZA
LODI

Via Meravigli 9/b
21123 MILANO

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Giovanni Pellegrinelli

SALONE DEL FUTURO

PROGETTO DEFINITIVO

TAVOLA

A01.1

SCALA: 1/100

RILIEVO:
PLANIMETRIA GENERALE
PIANO TERRA



Sede legale: Piazza Sallustiana, 21 - 00187 Roma
C.F./P.I. 04786421000
Capitale Sociale € 1.318.941,00



Direzione Tecnica ed Amministrativa:
Via Perugia, 62 - 10152 Torino

DIRETTORE TECNICO: Arch. Sandro Peritore

PROGETTISTA	Arch. Sandro Peritore
CAPO COMMESSA	Ing. Andrea Giarretto
COLLABORATORI	Arch. Simona Faggiani

CONSULENTI	OPERE EDILI: GAP STUDIO STRUTTURE: Ing. Claudio Marabelli IMPIANTI ELETTRICI: Ing. L. Tannoia IMPIANTI FLUIDOMECCANICI: Ing. L. Ghia ACUSTICA: Ing. Matteo Bosia
------------	--

REV.	PROTOCOLLO	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO
0	21600_PD_91391	10/19	emissione	GAP STUDIO	Peritore
1					
2					

NOTA:
TUTTE LE MISURE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN SEDE DI
REDAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO

N S.P.T.01 mq 3,55 h.g 5,61 ml 7,53 h.co 2,70 note - pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv ceramica, h. 2,10 cont quadrotte	N S.P.T.02 mq 3,71 h.g 5,61 ml 7,70 h.co 2,70 note - pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv ceramica, h. 2,10 cont quadrotte	N S.P.T.03 mq 1,35 h.g 5,61 ml 10,63 h.co 3,73 note - pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv ceramica, h. 2,60 cont lastra	N S.P.T.04 mq 1,35 h.g 5,61 ml 4,76 h.co 3,73 note parete wc singoli h. 2,40 pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv ceramica, h. 2,60 cont lastra
N S.P.T.05 mq 1,35 h.g 5,61 ml 4,76 h.co 3,73 note parete wc singoli h. 2,40 pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv ceramica, h. 2,60 cont lastra	N S.P.T.06 mq 1,35 h.g 5,61 ml 4,76 h.co 3,73 note parete wc singoli h. 2,40 pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv ceramica, h. 2,60 cont lastra	N S.P.T.07 mq 6,32 h.g 5,61 ml 10,63 h.co 3,73 note - pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv ceramica, h. 2,60 cont lastra	N S.P.T.08 mq 1,35 h.g 5,61 ml 4,76 h.co 3,73 note parete wc singoli h. 2,40 pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv ceramica, h. 2,60 cont lastra
N S.P.T.09 mq 1,35 h.g 5,61 ml 4,76 h.co 3,73 note parete wc singoli h. 2,40 pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv ceramica, h. 2,60 cont lastra	N S.P.T.10 mq 1,35 h.g 5,61 ml 4,76 h.co 3,73 note parete wc singoli h. 2,40 pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv ceramica, h. 2,60 cont lastra	N S.P.T.11 mq 8,46 h.i 4,66 ml 12,08 h.c 6,56 note pareti ctg. h. 2,45 pav sopraelevato zoc plastica riv assente cont assente	N S.P.T.12 mq 23,40 h.i 4,66 ml 19,84 h.c 6,56 note pareti ctg. h. 2,45 pav sopraelevato zoc plastica riv assente cont assente
N S.P.T.13 mq 1,35 h.g 5,61 ml 60,52 h.c 6,56 note pareti ctg. h. 2,45 pav sopraelevato zoc plastica riv assente cont assente	N S.P.T.14 mq 18,26 h.i 4,66 ml 17,21 h.c 6,56 note - pav sopraelevato zoc plastica riv assente cont assente	N S.P.T.15 mq 13,36 h.i 4,66 ml 15,41 h.c 6,56 note - pav sopraelevato zoc plastica riv assente cont lastra	N S.P.T.16 mq 3,70 h.g - ml 7,70 h.co 2,41 note - pav sopraelevato zoc plastica riv assente cont grigliato in legno
N S.P.T.17 mq 3,29 h.g - ml 7,26 h.co 2,41 note - pav sopraelevato zoc plastica riv assente cont grigliato in legno	N S.P.T.18 mq 3,86 h.g - ml 8,46 h.co 2,50 note - pav sopraelevato zoc plastica riv assente cont lastra	N S.P.T.19 mq 21,21 h.g 6,94 ml 18,20 h.co - note parete attrezzata h. 2,65 pav laminato incollato su granito zoc plastica riv assente cont assente	N S.P.T.20 mq 12,08 h.g 6,94 ml 14,13 h.co - note parete attrezzata h. 2,65 pav laminato incollato su granito zoc plastica riv assente cont assente
N S.P.T.21 mq 17,76 h.g 6,94 ml 16,91 h.co - note parete attrezzata h. 2,65 pav laminato incollato su granito zoc plastica riv assente cont assente	N S.P.T.22 mq 8,53 h.i 4,66 ml 14,60 h.c 6,56 note esclusa rampa pav granito zoc granito riv assente cont assente	N S.P.T.23 mq 40,99 h.i 4,66 ml 29,13 h.c 6,56 note h pareti 2,47-2,95 pav sopraelevato zoc plastica riv assente cont assente	N S.P.T.24 mq 40,99 h.i 4,66 ml 29,13 h.c 6,56 note h pareti 2,47-2,95 pav sopraelevato zoc plastica riv assente cont assente
N S.P.T.25 mq 19,13 h.i 4,66 ml 22,86 h.c 6,56 note h pareti 2,47-2,95 pav sopraelevato zoc plastica riv assente cont assente	N S.P.T.26 mq 2,85 h.i - ml 6,73 h.co - note - pav sopraelevato zoc - riv - cont -	N S.P.T.27 mq 2,99 h.i - ml 7,69 h.co - note - pav rampa in gomma zoc - riv - cont -	N S.P.T.28 mq 5,01 h.g 2,20 ml 8,97 h.co - note - pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv ceramica, h. 2,10 cont assente
N S.P.T.29 mq 2,55 h.g 2,20 ml 6,59 h.co - note - pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv ceramica, h. 2,10 cont assente	N S.P.T.30 mq 1,58 h.g 2,20 ml 5,04 h.co - note - pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv ceramica, h. 2,10 cont assente	N S.P.T.31 mq 1,58 h.g 2,20 ml 5,07 h.co - note - pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv ceramica, h. 2,10 cont assente	N S.P.T.32 mq 150,04 h.i - ml 71,57 h.co 6,71 note - pav sopraelevato zoc assente riv assente cont dogato
N S.P.T.33 - S5.b mq 13,84 h.i - ml 15,26 h.co 3,16 note - pav sopraelevato zoc plastica riv assente cont dogato	N S.P.T.34 - S6 mq 101,75 h.i 4,66 ml 43,28 h.c 6,56 note - pav sopraelevato zoc plastica riv assente cont dogato	N S.P.T.35 - B8 mq 1,62 h.g 2,39 ml 5,16 h.co assente note - pav ceramica zoc assente riv assente cont assente	N S.P.T.36 - B8 mq 1,58 h.g 2,39 ml 5,09 h.co assente note - pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv ceramica, h. 2,00 cont assente
N S.P.T.37 mq 3,25 h.g - ml 9,27 h.co 3,96 note - pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv ceramica, h. 2,00 cont quadrotte	N S.P.T.38 mq 1,55 h.g - ml 4,98 h.co 2,70 note - pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv assente cont quadrotte	N S.P.T.39 mq 1,20 h.g - ml 4,40 h.co 2,70 note - pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv ceramica, h. 2,00 cont quadrotte	N S.P.T.40 mq 1,40 h.g - ml 4,80 h.co 2,70 note - pav ceramica zoc assente, riv. a parete riv ceramica, h. 2,00 cont quadrotte
N S.P.T.41 mq 2,01 h.g - ml 5,68 h.co 2,90 note - pav ceramica zoc assente riv assente cont quadrotte	N S.P.T.42 mq 32,30 h.g - ml 25,32 h.co 3,02 note - pav sopraelevato zoc plastica riv assente cont quadrotte	N S.P.T.43 mq 24,39 h.g - ml 21,86 h.co 6,55 note - pav granito incollato zoc granito riv assente cont dogato	N S.P.T.44 mq 17,25 h.g - ml 16,06 h.co 3,25 note - pav granito incollato zoc plastica riv assente cont dogato
N S.P.T.45 mq 16,10 h.g - ml 17,53 h.co 3,25 note - pav granito incollato zoc plastica riv assente cont dogato	N S.P.T.46 mq 19,97 h.g - ml 19,74 h.co 5,67 note - pav granito incollato zoc granito riv assente cont dogato	N S.P.T.47 mq 13,98 h.g - ml 15,22 h.co 6,29 note - pav granito incollato zoc granito riv assente cont quadrotte	N S.P.T.48 mq 168,05 h.i 4,66 ml 64,78 h.c 6,56 note - pav granito incollato zoc granito riv assente cont assente
N S.P.T.49 mq 13,97 h.g - ml 15,20 h.co 6,29 note - pav granito incollato zoc granito riv assente cont quadrotte	N S.P.T.50 mq 8,90 h.g - ml 12,98 h.co 6,61 note - pav granito incollato zoc granito riv assente cont quadrotte	N S.P.T.51 mq 36,75 h.g - ml 25,80 h.co 3,32 note - pav sopraelevato zoc plastica riv assente cont dogato	N S.P.T.52 mq 14,93 h.g - ml 16,32 h.co 6,61 note - pav sopraelevato zoc plastica riv assente cont quadrotte
N S.P.T.53 mq 1,47 h.g - ml 4,92 h.co - note ripostiglio sottoscala pav sopraelevato zoc assente riv assente cont assente	N S.P.T.54 mq 58,82 h.i 4,66 ml 39,59 h.c 6,56 note - pav sopraelevato zoc plastica riv assente cont assente	N S.P.T.55 mq 58,82 h.i - ml 39,59 h.co 6,71 note - pav sopraelevato zoc plastica riv assente cont assente	N S.P.T.56 mq 408,40 h.i - ml 96,00 h.co 7,08 note sup. controsoffitto traudico mq 40,56 pav granito zoc granito riv assente cont quadrotte